



Porsche ruft Fahrzeuge des Typs Taycan in die Werkstatt

02/07/2021 Porsche überprüft und aktualisiert die Software der Leistungselektronik und des Motorsteuergeräts an weltweit rund 43.000 Fahrzeugen des Typs Taycan und Taycan Cross Turismo der Modelljahre 2020 bis 2021, davon etwa 3.400 in Deutschland.

Bei den betroffenen Fahrzeugen besteht die Möglichkeit, dass in bestimmten Fällen fälschlicherweise und sporadisch ein Verlust der Antriebskraft ausgelöst werden kann. In der Werkstatt wird ein Software-Update aufgespielt.

Das Thema wurde in der laufenden Serie bereits abgestellt. Die Besitzer der betroffenen Fahrzeuge können diese weiterhin nutzen und werden direkt von ihrem zuständigen Porsche-Partner kontaktiert. Der kostenlose Werkstattbesuch sollte schnellstmöglich erfolgen und das Software-Update wird etwa eine Stunde in Anspruch nehmen.

**MEDIA
ENQUIRIES****Anja Wassertheurer**

Director Corporate and Product Communications
+49 (0) 170 / 911 3162
anja.wassertheurer@porsche.de

Verbrauchsdaten**Taycan mit Performance-Batterie** (Vorgängermodell)

*Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO₂-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem „Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO₂-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen“ entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei DAT (Deutsche Automobil Treuhand GmbH, Helmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen, www.dat.de) unentgeltlich erhältlich ist.

Linksammlung

Link zu diesem Artikel

<https://newsroom.porsche.com/de/2021/produkte/porsche-taycan-rueckruf-24985.html>

Media Package

<https://pmdb.porsche.de/newsroomzips/f159a458-1918-4e70-b5e2-2affd3985287.zip>