

Products 20.12.2018

Porsche ruft Panamera-Modelle in die Werkstätten

Bei der aktuellen Generation wird das Steuergerät der Lenkkraftunterstützung neu programmiert.



Betroffen sind weltweit 74.585 Fahrzeuge, die zwischen dem 21. März 2016 und dem 6. Dezember 2018 produziert wurden. Aufgrund eines Software-Fehlers besteht die Möglichkeit, dass die elektrische Lenkkraftunterstützung sporadisch für einen begrenzten Zeitraum nicht zur Verfügung steht. Zum Lenken ist dann ein erhöhter Kraftaufwand erforderlich. Um dies zu vermeiden, muss das entsprechende Steuergerät vorsorglich mit einem geänderten Datensatz neu programmiert werden. Die betroffenen Kunden werden angeschrieben und gebeten, möglichst bald ihr Porsche Zentrum aufzusuchen. Der Werkstattaufenthalt dauert etwa eine Stunde und ist für die Kunden kostenlos.

Linksammlung

Link zu diesem Artikel

<https://goo.gl/vQiPnD>

Media Package

<https://newsroom.porsche.com/media-package/porsche-rueckruf-panamera-steuergeraet-lenkkraftunterstuetzung>

Downloads

Porsche ruft Panamera-Modelle in die Werkstätten, Pressemitteilung, 20.12.2018, Porsche AG