

Porsche svolává do servisu vozy Panamera

Tento článek odráží stav platný v době jeho zveřejnění. Obsah již nemusí být aktuální.

21/12/2018 Nový software pro řídicí jednotku elektrického posilovače řízení.

Porsche svolává vozidla aktuální generace typu Panamera do servisů. U dotčených vozidel bude nově naprogramována řídicí jednotka elektrického posilovače řízení. Svolávací akce se na celém světě týká 74 585 vozidel, která byla vyrobena v období od 21. března 2016 do 6. prosince 2018.

Vzhledem k chybě softwaru nelze vyloučit možnost sporadického, krátkodobého výpadku funkce elektrického posilovače řízení. Řízení pak vyžaduje vynaložení větší ovládací síly. Preventivní opatření, v jehož rámci obdrží příslušná řídicí jednotka nový software, eliminuje riziko vzniku výše uvedené situace.

Dotčení zákazníci obdrží dopis s žádostí, aby co nejdříve navštívili své Porsche Centrum. Servisní úkon si vyžádá přibližně jednu hodinu a pro zákazníka bude realizován bezplatně.

Fotografie jsou k dispozici na portálu Porsche Newsroom (http://newsroom.porsche.de), pro novináře také v tiskové databázi Porsche (https://presse.porsche.de).

Podtituly obrázku

Cesta: Porsche svolává do servisu vozy Panamera/Obrázky/img_1.jpg
Titul: Porsche svolává do servisu vozy Panamera
Podtitul: Porsche svolává do servisu vozy Panamera

Odkaz na kolekce

Odkaz na tento článek
https://newsroom.porsche.com/cs/ppdb/2018/12/porsche-svolv-do-servisu-vozy-panamera.html

Paket Media
https://pmdb.porsche.de/newsroomzips/e276bad8-65c0-4d94-b192-911b5b7e49a5.zip

Dr. Ing. h.c. F. Porsche Aktiengesellschaft
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart