



Porsche esamina le vetture del tipo Macan S e Macan Turbo

31/10/2015 Perdite nel condotto del circuito a bassa pressione: i clienti interessati verranno contattati direttamente

Richiamo precauzionale: Porsche sta conducendo un controllo di 58.881 vetture Macan S e Macan Turbo in tutto il mondo, 323 delle quali in Italia.

La ragione di questa iniziativa è una possibile perdita nel circuito a bassa pressione del sistema carburante, all'interno del vano motore. Il condotto sarà sostituito in officina.

Si tratta di una misura puramente preventiva, che interessa solo i motori alimentati a benzina. Il problema è stato identificato dopo un attento esame di una serie di reclami ed è stato subito rettificato nella produzione in corso. I proprietari delle vetture interessate saranno contattati direttamente dal Partner Porsche di riferimento. L'intervento, che richiederà circa un'ora e sarà effettuato gratuitamente in officina, verrà organizzato previo accordo il più rapidamente possibile.

Porsche Macan S*: Consumi (l/100 km) urbano 11.6 – 11.3; extraurbano 7.6 – 7.3; combinato 9.0 –

8.7; Emissioni di CO2 212 – 204 g/km

Porsche Macan Turbo*: Consumi (l/100 km) urbano 11.8 – 11.5; extraurbano 7.8 – 7.5; combinato 9.2 – 8.9; Emissioni di CO2 216 – 208 g/km

*) Range di valori in base al tipo di pneumatici montati

MEDIA ENQUIRIES



Jan Klonz

Spokesperson Production and Quality
+49 (0) 170 / 911 0619
jan.klonz@porsche.de

Link Collection

Link to this article

<https://newsroom.porsche.com/it/ppdb/2015/10/porsche-esamina-le-vetture-del-tipo-macan-s-e-macan-turbo.html>

Media Package

<https://pmdb.porsche.de/newsroomzips/7a6cce81-2d19-4232-b304-5a58f05058f7.zip>