



## Porsche richiama alcuni modelli 918 Spyder per ispezione tecnica

25/05/2015 Richiamo precauzionale: i clienti interessati verranno contattati direttamente

Porsche ha emesso un richiamo globale per i modelli 918 Spyder\* già consegnati. Questo richiamo precauzionale per un controllo presso il centro assistenza interessa 7 vetture in Italia. Il motivo del richiamo è motivato dal fatto che il cablaggio elettrico per la ventola del radiatore, nelle vetture prodotte fino alla fine di Aprile 2015, potrebbe essere danneggiato da un componente in fibra di carbonio. Il cablaggio verrà esaminato e rimontato perfettamente in officina.

Grazie ad un controllo approfondito dei reclami, è stato possibile isolare la causa e adottare immediatamente misure correttive in fase di produzione. I possessori delle vetture interessate verranno contattati direttamente dal loro Partner Porsche. L'intervento presso il centro assistenza, completamente gratuito, verrà organizzato il più rapidamente possibile e probabilmente richiederà una permanenza di mezza giornata della vettura presso la struttura.

\* Porsche 918 Spyder : Consumo combinato di carburante 3,1–3,0 l/100 km; Consumo combinato di

energia elettrica 12,7 kWh/100 km; Emissioni di CO2 72–70 g/km; Classe di efficienza: A+

## Link Collection

Link to this article

<https://newsroom.porsche.com/it/ppdb/2015/05/porsche-richiama-alcuni-modelli-918-spyder-per-ispezione-tecnica.html>

Media Package

<https://pmdb.porsche.de/newsroomzips/2e398ab6-fd11-4bae-85b1-76053ccceef9.zip>