



## Porsche sostituisce componenti del telaio in 205 vetture in tutto il mondo

**24/12/2014** Richiamo a seguito di un controllo di qualità interno. I clienti interessati sono già stati contattati direttamente

Come misura precauzionale, Porsche sostituirà alcuni componenti del telaio in 205 vetture del modello 918 Spyder in tutto il mondo. Il motivo del richiamo riguarda alcune vetture prodotte in un determinato periodo nelle quali sono stati impiegati componenti difettosi, provenienti dallo stesso lotto di fornitura, e la cui funzionalità non può essere garantita in modo permanente. Finora, comunque, non sono stati resi noti reclami da parte dei clienti (ad esempio la rottura di un componente).

Il problema è stato individuato nel corso dei controlli di qualità interni ed è stato risolto immediatamente. I proprietari delle vetture che è stato possibile rintracciare con esattezza, sono stati contattati direttamente dai loro rappresentanti Porsche competenti. L'intervento in officina, che si svolgerà previo appuntamento all'inizio del 2015, richiede circa due giorni e non comporta alcun costo.

## Link Collection

Link to this article

<https://newsroom.porsche.com/it/ppdb/2014/12/porsche-sostituisce-componenti-del-telaio-in-205-vetture-in-tutto-il-mondo.html>

Media Package

<https://pmdb.porsche.de/newsroomzips/8bb97914-8e4f-4d88-bb54-3fa0445a3bae.zip>